

## CIRCULAR

Marzo 30, 2011  
Circular 08 / 11

CONDOMINIO [REDACTED]

### Estimados Condóminos:

Les informo que en breve se iniciarán los trabajos relativos al reemplazo de las actuales "vialetas" (los cuadros pequeños con una cara reflejante que están ubicadas en la zona de estacionamiento y que tienen como finalidad la de señalar precisamente los cajones de estacionamiento). Las actuales se colocaron en el año 2005 y por el estado actual de deterioro ya no cumplen eficazmente su función.

A continuación se anexa un diagrama de las nueva "vialetas", las cuales se ordenaron en cuerpo color blanco. Se anexa también un plano con la ubicación aproximada de las "vialetas" actuales. Esta ubicación se respetará para las nuevas.


Por su atención, muchas gracias.

Ing. Sergio Nieto A.



### Características

- \* Diseñado con 15 esferas reflectantes de tecnología patentada .
- \* Alto poder reflejante.
- \* Máxima resistencia a los impactos y desgaste.
- \* Gran funcionalidad en autopistas y vías de doble sentido.
- \* Incluye perno para mayor sujeción (opcional).
- \* Medidas: Largo 10.0 cm, Ancho 10.0 cm, Alto 2.0 cm.



## MEMORANDO

Mayo 16, 2011  
Memo 06 / 11

### CONDOMINIO

Depto. #207 –

Le recuerdo que su saldo deudor es a la fecha de \$18,502 y a la fecha no ha atendido las invitaciones a firmar un acuerdo de pago en parcialidades. Es importante informarle que de no recibir su pago o de concretar un acuerdo de pagos en estos días me veré obligado a turnar el caso a la PROSOC. Aprovecho para comentarle que estoy turnando copia del presente a vigilancia para reiterarles que sigan aplicándole la medida de suspender el servicio de apertura de la puerta vehicular.

Por su atención, muchas gracias.

Atentamente,

**Ing. Sergio Nieto A.**

Con copia para – Vigilancia, Propietaria del departamento